## 《电力安全技术》 编辑委员会

## 主任委员 李庆林 常务副主任委员 马苏龙副主任委员 王利群 池建军 委 员(按姓氏笔画为序)

未期关注

丁 士 马剑平 王志刚 王晓林 叶 雄 刘华伟 刘亨铭 刘晓渝 刘勇 刘银顺 刘穆轩 严健勇 吴濡生 宋克家 张 力 张启安 张建华 张 昌 张茂义 李广华 张胜利 李正凡 李庆林 李青文 李 霞 苏瑞林 杨勇 陈守军 陈良 陈垣熙 陈竟成 陈 峰 周水桥 孟有 季宏亮 练 波 金心明 金 龙 姚纪恒 段开红 赵晓东 钟 雄 倪建立 徐志锋 晏 青 桑如波 袁 蕊 郭召松 郭跃进 章 建 曾 沅 游仁敏 游建川 蒋 琨 潘言敏 黎诗义 黎辉

**主** 编: 李建文 副 主 编: 周海泉 张锦飞

责任编辑: 尧 波 美术编辑: 张锦飞

## 目 次

<del>个别人</del> 在
酒泉风电集中并网对电网安全稳定的影响 周吉安(1)
安全管理
反习惯性违章的综合措施 欧金友(4)
谈电力企业二级部门专职安全员履职能力 曹志翔,郑康健(7)
安全生产
ZGM113G型磨煤机常见故障原因分析及处理
串联谐振耐压试验的安全技术措施 丁 苏(14)
经验交流
 加强青年员工安全文化建设的几点做法······· 张 凇(17)
以风险管理思路指导抗冰保电 张 衡(19)
专题讨论
电梯事故原因分析与预防措施易风华,徐 义(22)
核电厂控制棒综合试验安全限制研究
应急管理
神华国华宁海电厂快速应急管理模式探索 胡迪远,刘期飞(26)
抽水蓄能电厂应急管理体系的建设 韩耀军(30)
事故分析
薛 峰,戴宁迎,程晓翊,邬灿源(33)
一起500 kV HGIS 断路器偷跳原因分析 张 迅(34)

国际标准连续出版物号: ISSN 1008-6226 国内统一连续出版物号: CN 32-1543/TM 广告经营许可证号 3205014990183 **国内定价**: 8.00 元/期 96.00 元/年

电极全线岩	一起AST电磁阀误动停机的原因分析
0. 1. 20.	
(月 刊) 第13卷第6期(总第180期)	警钟长鸣
主管	一起违章作业造成的人身死亡事故 刘永强(38)
国家电网公司	技术改造
<b>主 办</b> 中国电机工程学会安全技术	6 kV配电系统保护装置改造 袁 健,葛凌峰,李祥苓(40)
专业委员会	锅炉金属温度测量元件运行中的问题及解决方案
苏州热工研究院有限公司	梁海瑞,刘文余 (42)
<b>编辑出版</b> 《电力安全技术》编辑部	水轮发电机组瓦温测量系统改进 王允龙(45)
地 址	安全众谈
江苏省苏州市西环路 1788 号	
邮政编码 215004	浅谈安全管理标准化 韩 刚(49)
电 话	以"千次操作无差错安全活动"促作业标准化
主编室:0512-68602708 编辑部:0512-68603409	
编辑品的12-08003409 68283362	反违章新对策在电力安全生产中的应用 邓镓卓,高 翔(52)
68624717(传真)	安全管理重在落实 潘洪波(54)
广告部:0512-68603420 [68602312(传真)	检修维护
网址	防范行程开关电缆绝缘高温损坏的措施 郭常敏 (57)
http://www.csest.com 电子邮箱	对制粉系统皮带给煤机的改造 邓兴威,康春宇(58)
电子唧桶 est@csest.sina.net	循环水系统水锤事件的分析及处理 吴宝华(59)
est@cgnpc.com.cn	防磨梁在循环流化床锅炉水冷壁中的防磨作用 翁志雄(61)
<b>印 刷</b> 苏州工业园区	生产一线
美柯乐制版印务有限责任公司	发电机滑环温度高的原因及对策 吴干东,张 雄(63)
地址: 苏州工业园区东兴路 7-1 号 电话: 0512-67608093	国产300 MW机组调试中给水系统问题的处理
邮编: 215006	
,	小压缩机主机温度高的处理
	变电站高压室的防潮除湿治理 余接永 (67)
• 如有印、装质量问题,	班组员地
请直接向承印厂调换	班组长要身在班组心在班组 唐宗礼(68)
·	"四步法"提高班组安全活动质量 金作岩,宋玉兰(69)
	广告目次(21)