





5 2013

第54卷 总第627期

ELECTRICAL WORLD

上海电气(集团)总公司、上海市电机工程学会主办

ISO9001质量管理体系认证企业 中国电器工业协会电力电子分会理事单位



主要产品

BZF-B 三相电动机换相控制器 用于 三相电动机正反转控制(无 触点)

功率: 7.5~75 kW

TG 晶闸管功率控制器 用于工业电炉温度控制 功率: $50 \sim 500 \text{ A}$

CASW型单、三相电力电子复合开关 专用于电容器投切,无电弧控制电流: ≤ 20 mA 开关耐压: ≥ 1 200 V 电流档次: 40 A 60 A 80 A

全系列功率半导体模块及固 体继电器

电流: 25~ 250 A 电压: 1000~1600 V 电流: 300~ 500 A 电压: 1000~4000 V

DJMK 型电动机换相模块 功率: 0.38 ~ 5.5 kW

MHQ电子灭弧器 消除交流接触器触点电弧 电流: 40 ~ 630 A 电压: 380 ~ 1440 V



养养哈尔养力达电子有限公司 Qiqihar Qilida Blectronic Co.,Ltd 追求完美

地 址: 齐齐哈尔市南苑高新技术开发区南萃街69号

电 话: 0452-2331809 2331739 2337935(双休日)

万冷数据1:0452-2331379

邮 编: 161005

http://www.qispc.com

E-mail:qld@qispc.com

DIAN SHIJIE 刊 月 1946 年 6 月创刊

2013年第5期 第54 卷. 总第627 期



武汉机电仪表成套工程有限公司 013507122058

高压开关柜专题

Special Topic: High Voltage Switch Cubicles

中压环网柜的优势和发展趋势

Advantages and Development Trends of Medium

Voltage Ring Main Units

LI Jianji

李建基

4 高压开关柜运行中存在的问题及改进措施

> 王少龙 高建军 军 等

6 单相接地故障导致电阻柜烧坏原因分析

张朝伟

7 10 kV 开关柜常见故障分析及对策 叶伟标

8 KYN28A-12 型高压开关柜应用中存在的危险点

及对策

陈宁钊

新技术・新产品

10 一种永磁机构真空断路器同步开关控制器

> **刘爱芬 赵宏军

12 超低谐波整流器 王 庆 李永和

经验交流

14 改进后的变压器差动保护比率制动特性试验(下)

(续完)

郭玲玲 刘兴海

18 SF。气体激光成像检漏仪的应用

> 黄丽娇 苏东青 林向宇

20 水电站调速器油泵控制电路的两项改进 吴丰林

S7 型高耗能配电变压器的节能改造

刘 建 管必萍 吴爱军 等



主管 上海电气(集团)总公司 主办 上海电气(集团)总公司 上海市电机工程学会

总经理 郑红华

总编辑 陆 弘 责任编辑 马船红

> 出版 上海《电世界》杂志社有限 公司

地址 上海市建国西路 132 号

邮编 200020

编辑部电话 021-64314729

广告部电话 021 - 64333927

传真 021 - 64333927

网址 www.ew - 1946.com

电子邮件地址 eworld@sh163.net

印刷 上海中唱印刷有限公司

出版日期 2013 年 5 月 5 日

发行范围 公开

国内总发行 上海市报刊发行局

订阅 全国各地邮政局

邮发代号 4-17

国外总发行 中国国际图书贸易总公司 (北京399信箱)

国外发行代号 M564

中国标准连续出版物号 ISSN 1000 - 1344

CN 31 - 1327/TM

广告经营许可证号 3100120080049

中文商标注册号 303360

英文商标注册号 303345

国内定价 4.50 元/册



23

电加热脱硫罐接线方法的改进

避雷器测试仪

风址: www.tyy6.com

☆氧化锌避雷器测试仪

* 开关涌流控制器(看门狗)

随州市天元电器有限公司

电话: 0722-3221277 13908660709 传真: 0722-3588277



24 曳引式电梯的节能改造 陈 26 真空断路器控制系统存在的问题及解决措施 王春海 陈济涛 牛凤丽 等 维护与检修 ABB ACS800 变频器报相同代码故障两例 28 崔勇霞 张志芬 29 控制电缆接地致直流系统正母线绝缘不良 钱华清 周路平 室内高压电力电容器日常维护及故障处理 30 苏东青 李萌锋 黄敬达 32 数控机床控制系统故障维修实例 卢祥胜 陈全明 高 旭 端子箱渗水致多台低压电动机停机 33 周 事故与安全 预防高压电缆终端事故的技术及组织措施 34 焦峰 王相燕 35 GIS 外壳放电造成母差保护动作故障分析和处理 任中秋 一起主变内部讨热故障的处理和预防措施 张同龙 36 电气计测 38 通过检测分析 220 kV 变电站户外隔离开关失效的 谢亿 李小春 廖青山 等 简易变电站主变介质损耗试验存在的问题及解决 39 措施 刘 森 张小银 聂万庆 电工园地 40 变压器差动保护平衡校验方法 张永生 42 谈大型高压电动机串联液态电阻起动时两个起动 时间的配合问题 波高 连载 44 "中德电气设计比较"连载一 一五、低压正常电源 供电系统(上) (待续) 孙文华 讲座 "西门子工业网络故障诊断"讲座 49 第 4 讲:用 STEP 7 诊断 DP 从站中模块的故障 (待续) 廖常初 国外技术 52 新型功率放大器 彭惠民 53 精密的新型红外校准仪 劳惠玲 兼具监测与调光功能的占位探测器 53 信息与资料 国电集团新疆哈密光伏项目获核准等2则 54 读者信箱 油罐的保护接地等3则 55 想想看 本期问题5则,上期解答5则 56

何争鸣