

13 视点·视野

- 14 雷沃工程机械集团2017年中商会成功召开
徐工高空作业平台首次批量出口欧洲高端市场
中交西筑搅拌、摊铺系列设备批量进驻赞比亚
徐工中国龙“三新”系列铣刨机全球首发
斗山挖掘机助力巴基斯坦卡拉高速项目
山推成功中标巴基斯坦政府推土机招标项目
2017好司机感恩再启动，山东临工关怀无止境！
- 17 助力可持续发展，引领再制造潮流
沃尔沃再制造中心通过国家发改委第二批再制造试点单位验收
- 20 我国叉车租赁市场的演变与发展



17 助力可持续发展，引领再制造潮流

沃尔沃再制造中心通过国家发改委第二批再制造试点单位验收



20 我国叉车租赁市场的演变与发展



24 金杯银杯不如用户口碑

山推SL56H型轮式装载机



28 因为可靠 所以信赖

厦工XG951H型轮式装载机

23 试驾·测评

- 24 金杯银杯不如用户口碑
山推SL56H型轮式装载机
- 28 因为可靠 所以信赖
厦工XG951H型轮式装载机
- 34 驭天下，强者先
凯斯CX380C型履带式挖掘机
- 37 新型岩石切割机的结构与应用

特写

42 国内沥青摊铺机演变与革新（下）



41 技术·维修

- 51 塔式起重机塔帽腹杆产生裂纹的原因及修复方法
- 52 柴油机长期停放后发生卡滞的原因及预防措施
- 54 摊铺机液压缸响应缓慢的原因及改进方案
- 56 潜孔钻机卸杆器联合控制系统
- 58 ZE60E 型挖掘机行走缓慢故障的排查
- 60 某小型挖掘机空调制冷性能的改进
- 63 日立ZX240-3G 型挖掘机柴油机无加速故障排查
- 64 锂电池叉车充电后无法行驶故障排查
- 65 推土机推臂断裂原因分析及改进措施
- 67 挖掘机发动机油门控制系统工作原理及故障排查
- 70 混凝土搅拌站绿色生产措施
- 72 港口机械设备工作装置耐磨性能的改进
- 74 盾构机刀盘主轴密封圈滑环螺栓断裂原因及改进方法
- 76 维修叉车的十项小技巧
- 78 大功率推土机履带张紧装置密封性能的改进
- 80 挖掘机斗杆液压回路工作原理及斗杆自行下降故障排查
- 82 快搬式混凝土搅拌站抬头胶带输送机撒料原因及改进方法
- 84 推土机松土器齿套开裂原因及改进措施
- 85 沃尔沃TAD722VE 型发动机启动困难故障排查
- 87 使用专用工具拆装叉车液压缸的方法和注意事项
- 90 悍马压路机柴油机启动和运转异常故障排查方法

91 用户·施工

- 92 降低道路铺装施工中沥青混合料浪费的措施
- 94 雷沃装载机 助力用户核心竞争力提升
- 96 盾构机自动化过站装置使用效果



97 盾构机自动化过站装置使用效果