车维修技师

辽宁科学技术出版社有限责任公司

邮发代号: 8-236

2021.2

姊妹杂志:《Car&Tech》[韩国] 定价: 20元 2020年 行驶中失去动力,仪表故障灯报警 ◇ 2020年长城炮无法启动 ◆ 2017年路虎揽胜运动启动后发动机故障灯亮 All New

ISSN 1671-279X

www.atauto.com.cn







2019年奥迪Q5L驾驶系统故障灯亮 2019年别克微蓝6无法上电 2019年奔驰GLB200主动制动辅助失效报警

maintenance ut[©]汽车维修技师

引领汽修技术 荟萃技师精华 | | 道第245期

目录 CONTENTS ▷

2001年创刊

主管单位 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

Authorities in Charge Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited

主办单位 辽宁科学技术出版社有限责任公司

Sponsor Liaoning Science and Technology Publishing House Co., Ltd.

出版单位 《汽车维修技师》杂志社 Publisher Auto Maintenance Magazine

社长 宋纯智 总编辑 乔志雄

主编 张 永

编辑部 吕焕亮(主任) 高 鹏

电话 024-23284373 E-mail atauto@vip.sina.com

广告总监 刘禹平

E-mail atauto@mail.lnpgc.com.cn

市场总监 艾 丽

电话 024-23284626 传真 024-23284539

E-mail automarket@mail.lnpgc.com.cn

营销总监 张 珩

电话 024-23284626

校对 周 文

官方淘宝 http://qcwxjs.taobao.com

地址 沈阳市和平区十一纬路25号

邮编 110003

国内统一刊号 CN21-1465/TH

国际标准刊号 ISSN 1671-279X

发行单位 辽宁省报刊发行局 国内订阅 全国各地邮局

印刷单位 辽宁新华印务有限公司

邮发代号 8-236

广告许可证号 21000040004011 本刊法律顾问 于晓彬律师

本刊刊登图文资料未经许可不得转载或摘编

□ 新车透视

LATEST CAR INSIGHT

宝马iX3驱动系统新技术剖析(二) 金怡静 16 新款奔驰S级W223新技术剖析(三) 张 伟 20 2020年一汽奥迪A3新技术剖析(三) 张 明 24 保时捷Taycan高新技术剖析与维修(六) 春 林 28

□ 技术公报

TECH BULLETINS

奔驰进气增压装置分类与经典实例(三) 刘勤中 32 2018年保时捷卡宴(E3)电气系统

结构原理与维修(十二) 沈 健 36 2020年特斯拉Model 3应急救援 黄永明 40

□ 技师手记

TECHNICIAN'S NOTEBOOK

2019年一汽大众CC行驶中EPC和OBD故障灯报警	张彦青	43
2019年奥迪Q8行驶中空气悬挂报警	浩 铭	44
2017年路虎揽胜运动启动后发动机故障灯亮	刘青辉	46
2020年长城炮无法启动	秦国洪	50
2019年奥迪Q5L驾驶系统故障灯亮	贺辉虎	53
2015年别克凯越踩加速踏板无反应	杨增雨	56
2020年上汽大众途岳行驶中方向跑偏 饶 军 张瑞中	钱路加	57
2008年大众途锐无法启动	何俊志	59
电动汽车专修站		
欧拉白猫无法启动	赵道秀	61

2019年奇瑞瑞虎e无法启动 赵道秀 62 2019年别克微蓝6无法上电 江海荣 蒋红波 63

自动变速器专修站

2012年一汽大众速腾为何只有冷车时没有奇数挡 薛庆文 66



《汽车维修技师》专家委员会

(以姓氏拼音为序)

步 渊 曹利民 胡建军 阚有波 林智锋 李 强陆建平 李贵德 李 巍 刘勤中 龙凤丝 路国强 华文林 秦志刚 任良峰 饶 军 孙科园 宋广军王海燕 吴志刚 魏俊强 薛庆文 杨 波 叶 慧张 利 张珉豪 周贵明 朱 晶 朱 军

广告索引

南京超海汽配商贸有限公司	封二
汽车维修技师咨询中心	1
汽车维修技师咨询中心	3
《汽车维修技师》诚招代理	8
《汽车维修技师》杂志社	10
《汽车维修与保养》杂志社	11
《汽车与驾驶维修》杂志社	12
《汽车维修技师》杂志社新书推荐	13
《汽车维修技师》杂志社新书推荐	14
《汽车维修技师》杂志社新书推荐	15
《汽车维修技师》杂志社复工防疫温馨提示	封三
深圳市朗仁科技有限公司	封四

展会信息

声明

为适应我国信息化建设,本刊已被CNKI中国期刊 全文数据库收录,其文章著作权使用费与本刊稿酬— 次性给付。如作者不同意文章被收录,请在来稿时向 本刊声明,本刊将做适当处理。

万方数据

引领汽修技术 荟萃技师精华

总第245期 2021年第2期

目录 CONTENTS ▷



宝马专修站

为何轮胎气压监视系统不报警?

——间接式胎压监控系统故障案例与控制逻辑解析 <mark>杨老师</mark> 69 2012年宝马320Li VVT系统故障 **裴 训** 75 2012年宝马X3行驶中自动熄火且加速无力 **杨 明** 77 2009年宝马530Li发动机无法启动 **余 林** 78 2017年宝马3系拆装不当引起故障 **姜鲁杰** 79

奔驰专修站

2017年奔驰GLE400发动机抖动且加速无力,发动机故障灯点亮

刘勤中812011年奔驰ML300无法启动林宇清83奔驰车系故障两例王志力852019年奔驰GLB200主动制动辅助失效报警谢兴海87

□ 高手秘笈

MASTER'S TIPS

2020年一汽奥迪A6L TFSI e行驶中失去动力,

仪表故障灯报警 张峰玉 90 2015年新福克斯事故后无法启动 李 璘 92 2020年凯迪拉克XT6雨刮系统故障 陈安庆 94 2018年捷豹F-PACE减速至35km/h左右时传动系统异响 王庆军 96 奥迪发动机故障灯有时点亮,发动机偶尔熄火 杨培兵 98 2011年大众帕萨特排气管冒白烟 张作林 顾永平 99 凯迪拉克XTS发动机故障灯常亮 薛国强 100 虎豹哥 102 2010年路虎发现4熄火后无法启动,仪表报警灯点亮 2013年上汽大众朗逸无法启动 季海君 顾永平 105 2019年丰田卡罗拉CAN通信故障 程绍勤 106 周 晨 顾永平 109 2015年大众迈腾车身漏电故障 2016年丰田卡罗拉安全气囊警告灯报警 晋鹏飞 顾永平 110 路虎极光无法启动故障 侯长明 顾永平 112 上汽大众帕萨特发动机抖动 晋鹏飞 顾永平 113 修车之道(55) 梁昌凡 114

□ 技术蓝牙


E-TECH FORELAND

汽车排放污染治理利器车载诊断OBD系统(十二) **王洪波** 范小伟 116



图解最新

· 查阅方便 最新全面 配图丰富 ·



联系人: 刘禹平 艾丽

订 阅:全国各地邮局或直接向杂志社邮购(免收邮费)

地址:沈阳市和平区十一纬路25号

邮政编码: 110003 电话: 024-23284626 E-mail: automarket@mail.lnpgc.com.cn 欢迎登录《汽车维修技师》杂志网店 https://atauto.taobao.com

引领汽修技术 荟萃技师精华 | 总第245期 2021年第2期

目录 CONTENTS ▷



□ 进修学院

TRAINING WORKSHOP

汽车自动变速器维修技术讲座(二一一)

王钟原 118

□ 汽车改装 **AUTO MODIFICATION**

宝马F35车型运动方向盘加装换挡拨片

赵鹏媛 121

□ 检测设备 **EQUIPMENT**

使用朗仁H6远程进行名爵GS锐腾变速器匹配

126

」职教天地

CAREER EDUCATION

中职汽车专业教学中工学结合的应用研究 浅谈车身维修中的防腐

范娟娟 127

虞金松 128