

汽车维修技师

辽宁科学技术出版社有限责任公司 主办
姊妹杂志：《Car&Tech》[韩国]

2021.5

总第248期

定价：20元

2020年 上汽通用别克微蓝6 仪表无反应且无法上电



- ◆ 2021年奔驰GLA200发动机故障灯亮
- ◆ 2021年路虎揽胜无法连接诊断仪读取车辆模块信息

www.atauto.com.cn

ISSN 1671-279X



9 771611 279217



2020年大众途昂直接式轮胎压力无法显示
2011年凯迪拉克凯雷德混动启动不着
2020年北京现代索纳塔1.5T GDI 发动机正时校对方法



2001年创刊
月刊
每月1日出版
定价：20元

目录 CONTENTS ▷

□ 新车透视 LATEST CAR INSIGHT

宝马iX3高压电系统新技术剖析(二)	金怡静 14
新款奔驰S级W223新技术剖析(六)	张伟 18
2020年一汽奥迪A3新技术剖析(六)	张明 22

□ 技术公报 TECH BULLETINS

奔驰GLA M282发动机新技术亮点	李宏 26
2020年北京现代菲斯塔应急解锁方法	刘国辉 28
2020年北京现代索纳塔1.5T GDI发动机正时校对方法	王宇超 31

□ 技师手记 TECHNICIAN'S NOTEBOOK

2009年大众迈腾氧传感器为何报码	袁振 33
上汽大众朗逸启停系统不工作的故障分析	张瑞忠 陈冬峰 饶军 35
2016年一汽奥迪Q3关闭行李箱后尾灯不切换	浩铭 37
2019年比亚迪唐ESP故障灯偶发点亮	杨增雨 39
2011年凯迪拉克凯雷德混动启动不着	杨培兵 40
2018年长城风骏5电控四驱故障	秦国洪 44
2020年凯迪拉克XT5音响娱乐系统间歇性无声音	陈安庆 46
2021年奥迪Q3L舒适进入功能失效	贺辉虎 48
上汽斯柯达昊锐启动机无法工作	饶军 张瑞中 陈冬峰 50
电动汽车专修站	
2020年上汽通用别克微蓝6仪表无反应且无法上电	江海荣 陶岳金 52
2019年捷豹I-PACE无法充电	刘青辉 54
2020年奔驰EQC350仪表报警电池故障	林宇清 57
欧拉R1仪表故障灯亮	赵道秀 60

主管单位 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
Authorities in Charge Northern United Publishing & Media (Group) Company Limited
主办单位 辽宁科学技术出版社有限责任公司
Sponsor Liaoning Science and Technology Publishing House Co., Ltd.
出版单位 《汽车维修技师》杂志社
Publisher Auto Maintenance Magazine

社长 宋纯智
副社长 乔志雄
主编 张永
编辑部 吕焕亮(主任) 高鹏
电话 024-23284373
E-mail atauto@vip.sina.com
广告总监 刘禹平
E-mail atauto@mail.lnpgc.com.cn
市场总监 艾丽
电话 024-23284626
传真 024-23284539
E-mail automarket@mail.lnpgc.com.cn
营销总监 张珩
电话 024-23284626
校对 周文

官方淘宝 <http://qcwxjs.taobao.com>
地址 沈阳市和平区十一纬路25号
邮编 110003

国内统一刊号 CN21-1465/TH
国际标准刊号 ISSN 1671-279X
发行单位 辽宁省报刊发行局
国内订阅 全国各地邮局
印刷单位 辽宁新华印务有限公司
邮发代号 8-236
广告许可证号 21000040004011
本刊法律顾问 于晓彬律师

本刊刊登图文资料未经许可不得转载或摘编

《汽车维修技师》专家委员会


(以姓氏拼音为序)

步 渊 曹利民 胡建军 阚有波 林智锋 李 强
陆建平 李贵德 李 巍 刘勤中 龙凤丝 路国强
聿文林 秦志刚 任良峰 饶 军 孙科园 宋广军
王海燕 吴志刚 魏俊强 薛庆文 杨 波 叶 慧
张 利 张珉豪 周贵明 朱 晶 朱 军

广告索引

南京超海汽配商贸有限公司	封二
汽车维修技师咨询中心	1
汽车维修技师咨询中心	3
《汽车维修技师》杂志社新书推荐	5
《汽车维修技师》杂志社	7
《汽车维修技师》诚招代理	8
《汽车维修与保养》杂志社	10
《汽车与驾驶维修》杂志社	11
《汽车维修技师》杂志社合订本	12
《汽车维修技师》杂志社新书推荐	13
《汽车维修技师》杂志社复工防疫温馨提示	封三
深圳市朗仁科技有限公司	封四

目录 CONTENTS ▷



自动变速器专修站

2012年起亚狮跑F4A42自动变速器为何大修后不走车	商爱鹏 62
2011年奥迪A6L为何倒挡偶发性动力中断	薛庆文 63

宝马专修站

2015年宝马525Li行驶中熄火	赵玉宾 66
2014年宝马GT535i机油液位无法测量	裴 训 69
2013年宝马3系GT大灯高度调节失效	叶 慧 韩政权 吴拣选 70
2015年宝马525Li无法启动着车	杨 明 73

奔驰专修站

2020年奔驰GLC300 4MATIC发动机故障灯亮	刘勤中 74
2021年奔驰GLA200发动机故障灯亮	庖丁解车 78
2010年奔驰E260仪表显示室外温度不正常	谢兴海 79
2013年奔驰ML400不发电	杨增雨 82
2021年奔驰A200L导航定位与实际位置不符	梁新建 83
奔驰ML400行驶中急加速断油	张华伟 85
2012年奔驰C200L发动机故障灯亮	郭嘉楠 86

□ 高手秘笈


MASTER'S TIPS

2017年凯迪拉克CT6发动机故障灯亮	陈文先 87
2019年全新英朗放两天就没电	毕坤本 88
2021年路虎揽胜无法连接诊断仪读取车辆模块信息	虎豹哥 90
奥迪A6L蓝牙连接不可用	铭 工 94
路虎发现4发动机故障灯亮仪表提示检查油箱盖	杨培兵 96
奥迪Q7停车后空气悬架失效	汽车E族 100
2020年大众途昂直接式轮胎压力无法显示	王 欢 逯 琦 102
英朗XT冷车抖动,起步熄火	张 朋 李 波 104
一汽奥迪A6L冷车启动困难且怠速抖动	孙平亮 105
2019年别克GL8 ES按启动按钮没反应	王朝阳 106
凯迪拉克XT5遥控门锁无反应	侯兆英 109
修车之道(58)	梁昌凡 111

声 明

为适应我国信息化建设,本刊已被CNKI中国期刊全文数据库收录,其文章著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意文章被收录,请在来稿时向本刊声明,本刊将做适当处理。

目录 CONTENTS ▷



□ 进修学院

TRAINING WORKSHOP

汽车自动变速器维修技术讲座（二一四）

王钟原 113

□ 汽车改装

AUTO MODIFICATION

2021年宝马5系G38加装一脚踢

曾丹 117

□ 检测设备

EQUIPMENT

使用朗仁H6 Pro解决丰田C120A（ECU初始设置未完成）故障

121

□ 职教天地

CAREER EDUCATION

浅谈汽车钣金与涂装课程一体化教学改革策略

宋纪燕 123

汽车钣喷维修节拍化流水生产作业法研究

李有念 125



联系人：刘禹平 艾丽

订 阅：全国各地邮局或直接向杂志社邮购（免收邮费）

地址：沈阳市和平区十一纬路25号

邮政编码：110003 电话：024-23284626

E-mail: automarket@mail.lnpgc.com.cn

欢迎登录《汽车维修技师》杂志网店

https://atauto.taobao.com

广告