

目录

政策导向

01 2015年南京市电梯安全状况

法规标准

06 锅炉定期检验结论确定与安全隐患处理 梁雪山
11 起重机械电气与控制系统检验标准现状分析 冯晓蕾
15 特种设备法规标准论坛(6) 戚月娣等

试验研究

18 Super304H/T92异种钢摩擦焊接接头的显微组织和力学性能 负柯等
23 基于马尔科夫链-复杂网络事故传播的罐区储罐失效概率研究 宗辉等
27 基于ANSYS的热辐射应力分析 吴航

检验评价

30 浅谈电梯钢丝绳锈蚀、断丝和磨损及其检验 郑基彦

检测技术

33 20(G)板不同焊接缺陷的磁记忆信号检测分析 孙燕华等

管理技术

38 电梯质量安全指数设计初探及应用举例 姚国平
42 河南部分地区医用空气加压舱现状分析 宋全轩等

节能减排

49 对《工业锅炉热工性能试验规程》中过热蒸汽锅炉正平衡效率计算的改进建议 周振华等

水处理

51 HSE体系在锅炉水(介)质检测实验室中的有效实施 茅静静

安全分析

55 一起电梯“门锁短接”的剖析 陈志莹
58 大型游乐设施低压配电系统接地型式存在的问题及解决方案 张建春

事故分析

61 一起自动扶梯停运状态下意外下溜故障的思考 梁骁等

特检之苑

64 在用安全阀校验设施的智能化改造 贺能等

企业之窗

67 丙烷罐镀锌铝合金涂层防腐失效分析 潘从锦等
70 客运索道设备润滑管理与创新 艾宪忠

行业动态

74 “电梯安全国际研讨会”在上海召开 张墨新等
74 电梯故障数据分析及责任保险研讨会在上海召开 张墨新等



1985年创刊

2016年第32卷第5期

月刊(总第252期)

主管单位: 国家质量监督检验检疫总局
主办单位: 中国特种设备检测研究院
中国特种设备检验协会
中国锅炉水处理协会
编辑出版: 中国锅炉压力容器安全杂志社

《中国特种设备安全》编辑委员会

顾问:

潘际奎 钟群鹏 高金吉 林宗虎 李鹤林
张纲 宋继红 陈学东

主任委员: 林树青

副主任委员: 郭元亮 寿比南 高继轩

编委会委员: (按姓氏笔画排列)

丁日佳 丁克勤 王骄凌 王伟雄 王福绵
王建军 田志成 史进渊 业成 帅健
成林 孙亮 朱昌明 刘三江 刘应华
刘爱国 刘时风 寿比南 沈功田 沈钢
沈勇 李颜强 李晓刚 李宁 李光海
宋晓江 陈克 何仁洋 何承厚 张亦良
张志毅 张峥 林树青 周亮 杨铁成
武新军 武星军 罗晓明 罗云 郑津洋
姚安林 赵钦新 赵建平 侯旭东 郭元亮
贾国栋 高继轩 徐格宁 陶雪荣 戚月娣
梁广炽 谢铁军 程虹 惠虎 窦文宇

社长: 沈功田

主编: 陶雪荣

法律顾问: 姚明福 律师

副社长: 王淑兰

编辑部主任: 孙润业

编辑: 周怡 陈佩佩

本期责编: 孙润业

广告部: 王仁刚 (59068622)

发行: 庄晓 (84279798)

地址: 北京市朝阳区和平街西苑2号

邮编: 100029

总发行: 北京报刊发行局

订阅处: 全国各地邮局

国外发行: 中国国际图书贸易总公司
(北京399信箱)

CN 11-5345/TK 邮发代号: 82-411
ISSN 1673-257X

读者若发现印刷和装订质量问题, 请寄回本刊发行部, 将给予免费调换

广告经营许可证号: 京朝工商广字 第0118号