T程机械与维修 GONSTRICTION MACHINERY & MAINTENANCE **草众出版** 4问二手机交易 2012年中国工程机械主要设备保有量 道路机械化施工的道与术 全国劳动模范张全忠谈设备配套及施工 世界最长臂中联重科D1250-80型塔式起重机

CONTENTS 目次





视点与视野

吉音

26 "告别井喷式发展时代"

28 迎接大强夯

对话宇通重工强夯项目部经理王斌

图说

32 | 工程机械售后服务怎么做

月度机

34 | 卡特彼勒 D6N的极寒之旅

月度盘点

38 日立建机展示ZAXIS870H-3矿用型挖掘机 凯斯发布多款新品 德工高端冷再生机替代进口 山河智能推出螺旋地桩设备 沃尔沃推出新型D系列小型挖掘机 全球最高自行式直臂型高空作业平台亮相 第2台徐工2000t级履带起重机下线 日立建机举行"建机之龙"首发仪式 斗山(山东)第1万台装载机下线 江苏纳博特斯克液压公司投产 中国一汽与美国豪士科集团战略合作 首届雷沃旋挖钻杯金牌钻手活动启动 斗山全国路演收官 蒂吉博纳获2013年度中国筑路机械行业技术创新奖 中国工程机械工业协会筑路机械分会成立30周年 庆典在京举行 三一获中国最大风电出口订单 潍柴集团发起成立潍柴知识产权保护联盟 利星行机械珀金斯运营中心开业

2013年南方路机破碎整形制砂系统现场观摩会

中国工程机械维修技术峰会召开

CONTENTS ex









│ 山特维克在华首个物流分拨中心入驻上海│ 沃尔沃建筑设备斥资干万建人才培养网络

结官

46 4问二手机交易

市场

53 2012年中国工程机械主要设备保有量

焦点

- 58 万变不离其宗 讲述产品型号的故事
- 60 | 路面铣刨机是金饭碗吗?

顽主

- 62 CX战机 斗山工程机械CX概念型挖掘机模型
- 64 | 微博

14 | 工程机械与维修 CM&M 2013.06

观察

- 68 | 做正确的选择
- 70 尺有所短,寸有所长
- 72 工程机械指导价为何难产

技术与趋势

- 74 LNG进阶之旅 从0到800K的技术沉淀
- 88 | 沃尔沃CareTrack来到中国
- 90 | 需求"孵生"技术 张立银的技术发展观
- 94 | 流动的逻辑之静液压驱动技术概述

CONTENTS 目次



试驾与导购

- 104 | 起跑线上的"硬汉" 斗山DH150W-7型轮式挖掘机150h测试报告
- 109 | 又见"街舞君" 试驾福田雷沃FL955F ETX + 型装载机
- 114 | 挖掘机 "会思考" 凯斯第三代 "会思考" 的CXB系列液压挖掘机新品上市
- 118 | 轻舞欧洲 对话平冈明彦领略日立建机小型挖掘机
- 120 | 感受工作之美 品鉴日立建机ZAXIS70-5G小型挖掘机
- 126 | 梦想·天空之上 世界最长臂中联重科D1250-80型塔式起重机
- 128 中流砥柱 5款20t级明星挖掘机
- 136 | 空中舞者 8款主流臂架式混凝土泵车





CONTENTS _{目次}









用户与施工

- 144 | 康庄大道 | 探访蓟县新城义方街、五行路工地
- 146 道路机械化施工的道与术 全国劳动模范张全忠谈设备配套及施工
- 150 | 稳扎稳打 | 木城涧煤矿的厦工情结
- 152 | 好司机的驱动力
- 144 **图解桥梁施工技术**(三) 钻(挖)孔桩基础施工(7)

- 164 | 印尼吉利普多燃煤电站大件吊装
- **170 | VACUVIETZ-12T型真空吸管器及应用**
- 174 | 京广高铁长螺旋钻管 | 内泵压混合料CFG桩施工技术

18 | 工程机械与维修 CM&M 2013.06 万方数据

CONTENTS ex









应用与维修

- 178 叉车用改进型电液控制变速操纵阀
- 180 微表处摊铺设备机械式摊铺厚度控制系统的改进
- 182 QTZ63B型塔式起重机起重臂架的改装
- 183 一种应用于垃圾收集车的操作控制器
- 185 巧用叉车后工作灯
- 186 农用挖掘机铰接回转装置的改进
- 187 汽车起重机第五节吊臂尾部的新型结构
- 189 对叉车用涡轮增压柴油机的技术要求及其降温措施
- 190 凿岩台车钻进系统性能影响因素分析
- 192 引起工程机械电气故障的因素及预防措施
- 194 沥青洒布车气动喷嘴工作原理及耗气量计算
- 195 5t装载机传动轴的四种结构形式

- 197 起重机回转减速器轴承座的修复
- 198 装载机桥箱再制造前的零部件清洗技术
- 201 叉车门架焊接变形的控制变速器花键套
- 201 小径定心矩形内花键加工新工艺
- 203 混凝土泵主液压缸动作不协调的原因分析
- 204 振动压路机振动系统常见故障原因分析
- 206 汽车起重机底盘悬挂自动调平系统原理及故障排查
- 208 柴油机不能启动的原因
- **209** D8T型推土机柴油机无法启动故障排查三例
- **210** GJW111型挖掘机工作缓慢无力在液压方面的原因
- 211 充电指示电路原理及故障排查方法
- 212 SAA6D107E-1型电控柴油机意外熄火的排查