

产品是产业的尺度

工程机械与维修

CONSTRUCTION

MACHINERY & MAINTENANCE

国际标准连续出版物号 ISSN 1006-2114
国内统一连续出版物号 CN 11-3568/TH
月刊 定价 20.00元

2015.10
www.ccm.com.cn



专辑报道

BICES 2015

920 视点 视野
地下综合管廊大有可为

419 用户 施工
相识相知更相依
北漂张小东的雷沃情缘





柳工80台装载机中标暨首批交机仪式举行

18



19 卡特彼勒推出最新一代抓销式快速连接器

16 读刊有奖

17 视点·视野

- 18 柳工80台装载机中标暨首批交机仪式举行
西筑搅拌设备出口再掀小高潮
山东临工“互联网+智能制造”新战略签约仪式举行
中国工程机械学会工程起重机械分会年会召开
中国工程机械工业协会混凝土机械分会选举产生新一任会长与秘书长
发改委新批复6个总投资770亿元的公路桥梁项目
山推首款国Ⅲ排放推土机通过评审
埃克森美孚推出新一代空气压缩机润滑油
卡特彼勒推出最新一代抓销式快速连接器
吉尼出席亚洲国际租赁峰会
凯斯滑移装载机参加全国首家乐高探索中心奠基仪式
斗山志愿者公益活动不停歇

20 地下综合管廊大有可为

BICES 2015专辑报道

- 22 突破方向清晰呈现
BICES 2015凸现行业发展新趋势



22 突破方向清晰呈现
BICES 2015凸现行业发展新趋势



80

海瑞克S492型盾构机刀盘主驱动齿轮箱外密封油封泄漏的修复方法

71 技术·维修



道路综合养护车加热故障的排查 91



WD615型柴油机配气机构损坏原因及正确调整方法 96

- 72 现代HL757-7型装载机两次挂挡失灵故障的排查
- 76 XLY100TA型沥青路面养护车导料槽控制装置的改进
- 77 路面铣刨机后履带轮自动回中控制装置的改进
- 78 BZZ型转向器旧件再利用探讨
- 80 海瑞克S492型盾构机刀盘主驱动齿轮箱外密封油封泄漏的修复方法
- 83 矿用运输车离合器压盘异常损坏的排查
- 84 液压挖掘机发动机低转速熄火解决方法
- 86 利勃海尔挖掘机的回转控制系统
- 88 卡尔玛集装箱正面吊动力系统CAN总线及故障排查
- 90 叉车驾驶棚前灯安装支架结构改进
- 91 道路综合养护车加热故障的排查
- 92 沃尔沃L180E型装载机行驶无Ⅱ挡故障的排查
- 93 小松PC220型挖掘机压力补偿阀故障排查四例
- 94 工程机械搭铁线故障种类及排查实例
- 96 WD615型柴油机配气机构损坏原因及正确调整方法
- 97 液压挖掘机只有倒挡故障排查
- 98 挖掘机铲斗斗齿座焊接工艺
- 100 轮式重载工程车辆车轮定位用滑动转盘
- 102 装载机柴油机工作中自行熄火的原因
- 103 挖掘机无自动怠速故障的排查
- 104 集装箱堆高机液化天然气钢瓶固定装置
- 106 挖掘机斗杆缸卡滞和停顿故障的分析与排除



110
桩基础施工新技术专题
讲座(三十七)
内击沉管压灌桩(上)



114
长株潭城际铁路开滨区间盾构施工技术(七)
工程重难点及遇到的问题(一)

109 用户 · 施工

- 110 桩基础施工新技术专题讲座(三十七)
内击沉管压灌桩(上)
- 114 长株潭城际铁路开滨区间盾构施工技术(七)
工程重难点及遇到的问题(一)
- 119 相识相知更相依
北漂张小东的雷沃情缘

119

相识相知更相依
北漂张小东的雷沃情缘

