

产品是产业的尺度

工程机械与维修

CONSTRUCTION

MACHINERY & MAINTENANCE

国内统一刊号 CN 11-3566/TH
国际标准刊号 ISSN 1006-2114
月刊 定价 20.00元

2015.12
www.ccm.com.cn

专辑报道

价值链的重构

2015中国工程机械营销&
后市场大会报道(下)

POINT 观点·洞察

卡特彼勒再制造
在华的逻辑与策略

PLUS 用户·施工

拯救地下巨无霸“伯莎”





维特根中国推动
沥青路面再生技术
纵深发展

24



28 价值链的重构
2015中国工程机械营销&后市场大会报道（下）

17 视点·视野

- 18 三一智能制造亮相工博会
中交西筑公司科技合作暨深化产学研合作再结硕果
CNHi获得CDP企业碳排放A级企业评价
mMS 4.0新培训系统助力工程师快速掌握工业4.0技能
临工伴恒大再登亚洲之巅
浙江鼎力智能高空作业设备交付客户
雷沃国Ⅲ排放装载机将批量生产
徐工推出首套暗挖台车液压缸
铁建重工推出国内首台大直径盾构机用真空吸盘
潍柴发布工程机械“锐动力”
2016年重大水利工程拟再新开工20项
“十三五”期间我国每年将开工5~6台核电机组
国务院常务会议决定精简优化高速公路审批手续
轨道交通审批权再下放
“十三五”铁路投资或超2.8万亿元
京张铁路项目总投资将达584.1亿元
- 21 卡特彼勒再制造在华的逻辑与策略
- 22 新常态下对工程机械债权管理工作的思考与对策（上）
- 24 维特根中国推动沥青路面再生技术纵深发展
- 28 价值链的重构
2015中国工程机械营销&后市场大会报道（下）

51 试驾·测评

- 52 高端技术铸造经典
中联重科ZR420A型旋挖钻机
- 53 重压先锋
国机重工LSS321型振动压路机
- 54 有本事 没脾气
浙江鼎力全系列防爆型剪叉式高空作业平台



有本事 没脾气
浙江鼎力全系列防爆型剪叉式高空作业平台

54



88

在施工现场排除
PC220-8型挖掘机液
压泵异响故障




装载机作业时省油的
操作方法 90



使用车床车削起重
机吊臂腹管相贯线
端面的加工工艺 97

57 技术·维修

- 58 柴油机SCR后处理系统原理及常见故障诊断
- 61 履带式推土机转向制动装置调整方法
- 62 新型废钢铁抓斗
- 63 桥式起重机端梁的组装调整工装
- 66 玉柴ECI型多种燃气发动机动力不足的排查方法
- 69 LHM250型港口高架起重机动臂无动作的排查
- 70 GMK5220型起重机悬挂系统无法自动找平的原因
- 71 低平板半挂车鹅颈平台液压系统的改进
- 73 可灵活调节自身质量的单倍率吊钩
- 74 吊管机配重自动调整系统
- 75 挖掘机发动机自动熄火故障的排查
- 77 制动器用快速排气阀工作原理及故障排查方法
- 78 HR35型旋挖钻机液压伺服系统安全性能的改进
- 81 光轮压路机改装为凸块轮压路机的方法
- 82 新型无后座力液压式销轴冲击工具
- 83 小松WA500-6型装载机发动机动力不足故障排查三例
- 85 挖掘机电路搭铁不良的原因及排查实例
- 86 替代电磁换向阀时应注意过渡机能
- 88 在施工现场排除PC220-8型挖掘机液压泵异响故障
- 90 装载机作业时省油的操作方法
- 91 装载机挡位控制失灵排查
- 93 叉车门架前倾时抖动原因及排除方法
- 96 矿用运输车中后桥平衡梁损坏原因及改进措施
- 97 使用车床车削起重机吊臂腹管相贯线端面的加工工艺




104
引汉济渭秦岭隧
道岭南项目TBM
洞内组装



114 值得信赖的好伙伴
雷沃挖掘机用户说

99 用户 · 施工

- 100 拯救地下巨无霸“伯莎”
- 104 引汉济渭秦岭隧道岭南项目TBM洞内组装
- 108 长株潭城际铁路开滨区间盾构施工技术（七）
工程重难点及遇到的问题（三）
- 113 得心应手
Genie® SX™-180高空作业平台助力鹿特丹造船厂建设
- 114 值得信赖的好伙伴
雷沃挖掘机用户说



100
拯救地下巨无霸“伯莎”