

产品是产业的尺度

工程机械与维修

CONSTRUCTION

MACHINERY & MAINTENANCE

国内统一刊号 CN 11-3568/TH
国际标准刊号 ISSN 1006-2114
月刊 定价 20.00元

2016.12
www.ccmm.com.cn

P20 专题报道

bauma China 2016
不忘初心 筑就传奇

P67 技术·维修

装载机液压油箱常见故障及改进方法

P84 用户·施工

Cat AP655F 更快的摊铺速度

XCMG
XCA720



9 771006 211423

12



踏足“白银殿堂” 16
凯斯滑移装载机工厂获WCM白银级评定



18 控制新技术助推智能制造
2016工程机械智能制造新技术研讨会召开

13 视点·视野

- 14 浙江鼎力&通冠集团达成战略合作
柳工“挑战·超越·成就”全球经销商年会顺利举行
铁姆肯召开中国区经销商大会
斗山助力安哥拉综合项目
2016阿特拉斯·科普柯建筑技术部产品展示会举行
雷萨重机 30台行业自重最轻法规型搅拌车交付用户
- 15 共赢的愿景和承诺
卡特彼勒发布“一带一路”白皮书
- 16 踏足“白银殿堂”
凯斯滑移装载机工厂获WCM白银级评定
- 18 控制新技术助推智能制造
2016工程机械智能制造新技术研讨会召开

专题报道

- 20 bauma China 2016 不忘初心 筑就传奇

20
bauma China 2016
不忘初心 筑就传奇






79

沥青搅拌站热料仓料位计的种类及工作原理



叉车液力传动系统工作原理及故障排查实例

65



用于装载机的新型气制动阀


70

59 技术 · 维修

- 60 SD8B型高驱动推土机履带张紧缸的结构改进
- 61 压缩空气在工程机械维修中应用的典型实例
- 64 工程机械气顶油行车制动系统的结构改进
- 65 叉车液力传动系统工作原理及故障排查实例
- 67 装载机液压油箱常见故障及改进方法
- 68 消防工程车举高喷洒系统止回阀的结构改进
- 70 用于装载机的新型气制动阀
- 72 装载机工作装置限位块研究与应用
- 74 ZE230E型挖掘机铲斗卸载时“憋车”故障的排查
- 76 全液压推土机液压油箱内腔污染原因及控制措施
- 78 6t装载机轮胎异常损坏故障排查及改进措施
- 79 沥青搅拌站热料仓料位计的种类及工作原理
- 82 QLY1560型轮胎起重机起升卷扬机不能转动故障排查



可靠 雷沃为用户提供价值创造
访盛凯石料有限公司总经理屈新杰 86



TBM主轴承洞内维修 88

83 用户 · 施工

84 Cat® AP655F 更快的摊铺速度

86 可靠 雷沃为用户提供价值创造
访盛凯石料有限公司总经理屈新杰

88 TBM主轴承洞内维修

84
Cat® AP655F
更快的摊铺速度

