

目录 CONTENTS ▷



□ 信息快报 NEWS EXPRESS

AMR北京国际汽展展览会将于2012年2月底在北京举行
湖南省汽车维修与检测行业信息化建设启动

18
19

□ 新车透视 LATEST CAR INSIGHT

雪佛兰科迈罗新技术剖析(二)
丰田埃尔法车身系统新技术剖析(三)
2010款雷克萨斯RX270新技术剖析(三)

郑中 20
修车一郎 24
孙太平 29

□ 技术公报 TECH BULLETINS


现代汽车车载网络系统功能解析与故障实例(九)
现代汽车转向操纵稳定系统综合机能剖析及主动控制原理(五)
奔驰技术通报4则

李强 32
凌风 35
阿伟 38

□ 技师手记 TECHNICIAN'S NOTEBOOK

雪佛兰故障案例分析(三十一)
东风雪铁龙自动变速器故障三例
朗逸EPC、OBD与ABS灯点亮故障四例
2005款上海通用GL8防盗故障
2008款上海通用新凯越冷却风扇不转,故障灯亮
一汽大众速腾大灯远光不亮
2007款克莱斯勒300C空调不制冷
一汽奥迪发动机废气真空阀引起的故障
丰田汉兰达综合故障
现代雅尊转向灯信号灯不工作,大灯近光常亮
自动变速器专修站

刘勤中 40
步渊 43
陈中泽 45
栗新卿 50
商爱鹏 52
张彦青 56
李绪进 59
王宪文 王宏波 60
赵祥玉 蒋韩存 62
冀彦军 63
黄林彬 65



2001年创刊
月刊
每月1日出版
定价:16元

主管单位 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
Authorities in Charge Northern United Publishing & Media Group Company Limited
主办单位 辽宁科学技术出版社有限责任公司
Sponsor LNST Publishing House Co., Ltd.
出版单位 《汽车维修技师》杂志社
Publisher Auto Maintenance Magazine

社长 宋纯智
总编辑 马旭东
主编 袁跃东
E-mail lkxech@mail.lnpgc.com.cn
编辑部 张永(主任) 吕焕亮 吴彪
电话 024-23284373
E-mail atauto@vip.sina.com
市场部 刘禹平(经理) 艾丽
电话 024-23284626
传真 024-23284539
E-mail automarket@mail.lnpgc.com.cn
美编 吴彪
校对 周文
地址 沈阳市和平区十一纬路29号
邮编 110003
广告部 业务经理 刘禹平 业务主办 艾丽
电话 024-23284626
E-mail atauto@mail.lnpgc.com.cn

(维修类广告)

联系人 北京尚嘉南广告有限公司
电话 010-88278559

(配件类广告)

联系人 上海外经贸广告有限公司汽车媒体部
电话 021-62836120
E-mail info@aacc.net.cn

国内统一刊号 CN 21-1465/TH
国际标准刊号 ISSN 1671-279X
发行单位 辽宁省报刊发行局
国内订阅 全国各地邮局
印刷单位 辽宁印刷集团新华印刷厂
邮发代号 8-236
广告许可证号 21000040004011
本刊法律顾问 于晓彬律师

本刊刊登图文资料未经许可不得转载或摘编
万方数据

《汽车维修技师》专家委员会

(以姓氏拼音为序)

步渊 曹利民 陈苗 顾永平 胡建军
阚有波 李贵德 李巍 刘勤中 龙凤丝
楼丁新 任良峰 孙科园 王海燕 魏俊强
薛庆文 张利 张珉豪 朱晶 朱军

广告索引

博世汽车检测设备(深圳)有限公司	封二
汽车维修新技术高峰论坛	1
曼胡默尔(管理)上海有限公司	3
博世贸易(上海)有限公司	5
新书快讯	6
广州实家汽车检测设备有限公司	7
南京东沛国际贸易集团有限公司	8
美国SPX集团	9
博士德软件科技开发有限公司	10
第五届自动变速器维修技术高峰论坛	11
新书快讯	13
《汽车维修技师》杂志社图书	14
《高档汽车维修技术通报3》	15
《汽车维修技师》高级轿车防盗技术培训班	16
南宁研华电子科技有限公司	17
新书快讯	17
常州市华诚汽车维修有限公司	80
大成电器维修公司	80
广州市正原电子科技有限公司	81
东北世杰汽车技术服务中心	98
深圳市万力开科技有限公司	100
《汽车维修技师》杂志社诚招代理	127
《汽车维修技师》杂志社征订	128
申请表	129
申请表	130
《汽车维修技师》杂志社售书目录	131
南宁研华电子科技有限公司	132
杭州仁孚行科技有限公司	133
上海思创汽车科技发展有限公司	134
杭州市现代汽车维修职业培训学校	134
欧亚城汽车电子培训学校	135
汽车电脑维修工作室	135
合订本启事	135
大连新之星汽车科技有限公司	136
深圳市美施联科科技有限公司	封三
深圳市元征科技股份有限公司	封底

展会信息

第56届全国汽车保修检测诊断设备(秋季)展览会 12

声明

为适应我国信息化建设,本刊已被CNKI中国期刊全文数据库收录,其文章著作权使用费与本刊稿酬一次性给付。如作者不同意文章被收录,请在来稿时向本刊声明,本刊将做适当处理。

目录 CONTENTS

2004款宝马325i高速行驶时耸车	薛庆文 66
宝马专修站	
2010款宝马520Li休眠电流故障	舟杨 68
2008款宝马530Li行驶中自动变速器报警	杨明 69
2002款宝马745Li电子扇高速旋转	刘文兴 71
宝马740Li发动机启动延迟	刘立 72
奔驰专修站	
奔驰S600 EIS故障	聿文林 74
2004款奔驰E240行驶中仪表蓄电池报警灯点亮	刘成业 75

高手秘笈 MASTER'S TIPS

空气流量传感器引发的故障两例	魏志航 76
福克斯发动机故障灯点亮	何斌 77
2009款一汽大众迈腾左后门无法锁止	李卫民 78
2009款讴歌TL车门不能锁止	王大林 80
瑞风商务车发动机热车易熄火	赵宝平 81
巧改线路修巡航——皇冠轿车定速巡航维修实例	李凤安 82
帕萨特B5发动机游车且加速窜动	郑步云 梅奇 邹宇 85
桑塔纳3000空调面板无显示	殷传亮 86
丰田汉兰达转向角度传感器故障	周端楼 88
波罗行驶中EPC和尾气灯偶尔报警	汪星明 89

专家会诊 EXPERT CONSULTATION

2004款别克GL8遥控距离太近	齐策 91
------------------	-------

维修设备 EQUIPMENT

通用全球诊断系统GDS的使用技巧(一)	纪石 93
---------------------	-------


进修学院 TRAINING WORKSHOP

国产轿车自动变速器维修技术讲座(九十五)	曹利民 97
----------------------	--------

《汽车维修技师》推出新书.....



本书网址: <http://www.lnkj.cn/uri.sh/200906031333>



本书网址: <http://www.lnkj.cn/uri.sh/9787538157208>



本书网址: <http://www.lnkj.cn/uri.sh/978753815983>

经典案例 全新内容
车型完备 分类详细

汽车维修技师杂志社
地址: 沈阳市和平区十一纬路29号 邮编: 110003 联系人: 艾丽
电话: 024-23284626 传真: 024-23284539
网址: www.ata.com.cn E-mail: automarket@mail.lnpgc.com.cn

方方数据

引领汽修技术 荟萃技师精华

总第129期
2011年第6期

目录 CONTENTS ▷



□ 车身修复 BODY REPAIR

浅色金属漆修补涂装标准施工工艺

吴兴敏 99

□ 品牌配件 BRAND PARTS

今年力推“爱诺仕”环保轮胎
借势推新 安装信心
应运而生

冯舒翔 101

冯舒翔 102

冯舒翔 103

□ 经营管理 BUSINESS MANAGEMENT

汽修企业厂长(经理人)的聘任
综合汽车维修企业疑难病症解析(十)
——根治“流失”从源头抓起

吴钰乾 104

黄国相 106

□ 车用油品 AUTO OIL

汽车自动变速器油的正确选择与使用(中)
部分原厂机油
润滑油经销商如何应对涨价

王宪文 110

郡 驹 112

阿 木 114

□ 油路传真 GEARBOX OIL

宝马6HP-19E自动变速器1挡油路图
宝马5HP-24自动变速器L1挡油路图
大众09G自动变速器油孔与蓄能缓冲器位置图
富康AL4自动变速器D4挡油路图
雪铁龙C5 4HP-20E自动变速器2挡油路图

张崇信 116

张崇信 117

张崇信 118

张崇信 119

张崇信 120

□ 电路传真 CIRCUIT AND DIAGRAMS

2010款上海通用新君越无钥匙进入系统电路图

纪 石 121